

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ЦОК-1					
0571.0001. Начальник ЦОК-1	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.			
0571.0002. Заместитель начальника котельной	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.			
0571.0003А. Машинист (кочегар) котельной	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.			
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
0571.0006А. Машинист котельной (золотудал.)	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.			
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума			

	органов слуха.				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
0571.0008А. Машинист топки-воплодчи	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.			
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
0571.0011А. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.			
0571.0013А. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (дежурный)	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.			
0571.0015А. Электрогазоосварщик	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.			

	нальные режимы труда и отдыха	контакта с вредными веществами.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
0571.0017. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
0571.0018А. Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.			
0571.0020. Огнеупорщик	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.			
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
ЦОК-2					
0571.0024А. Оператор котельной	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			

0571.0026А. Аппаратчик химводочистки	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
0571.0028А. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (дежурный)	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
0571.0030. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
0571.0031А. Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
0571.0033. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
0571.0034. Электрогазосварщик	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Исползовать средства индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
0571.0035. Огнеупорщик	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.			
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Комплексная 7					

0571.0038А. Машинист (кочегар) котельной	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.			
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
0571.0040А. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
0571.0044. Электрогазосварщик	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Исполнять средства индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
Котельная металлургического					
0571.0045А. Машинист (кочегар) котельной	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.			
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

0571.0047. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
0571.0049. Электрогазоварщик	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
Котельная СМП					
0571.0050А. Машинист (котелгар) котельной	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.			
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
0571.0052А. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
0571.0056. Электрогазоварщик	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
Блочно-модульная котельная					
0571.0057А. Машинист (котел-гар) котельной	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.			
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
0571.0059А. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (де-журный)	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.			
0571.0064. Электрогазоварщик	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
Котельная МК-135					
0571.0065А. Машинист (котел-гар) котельной	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.			

	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Котельная МО-44					
0571.0068А. Машинист (кочегар) котельной	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.			
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Ремонтная бригада МК, МО					
0571.0072А. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
0571.0074А. Электротехники	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Исползовать средства индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
Котельная 3					
0571.0076А. Машинист (кочегар) котельной	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Испол-	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

	звать СИЗ органов дыхания.			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума		
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
0571.0078. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять звать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума		
Ремонтная служба тепловых сетей				
0571.0083А. Электрогазоварщик	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.		
	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
Угольный склад				
0571.0085. Водитель погрузчика (К-700)	Химический: Применять СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.		
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять звать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Шум: Произвести диагностику и ремонт или регулировку транспортного средства.	Снижение степени воздействия шума		
Станция водоподготовки				
0571.0087. Лаборант химическо-	Химический. Применять СИЗ органов	Снижение концентрации		

по анализу	дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.			
<i>Гараж</i>					
0571.0088. Разливщик воды	Химический: Применять СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
0571.0089. Водитель автомобиля (КАМАЗ 6520-43)	Вибрация общая: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Провести ремонт/регулировку транспортного средства.	Снижение времени воздействия вибрации. Снижение уровня вибрации.			
Участок водоснабжения					
<i>АУП</i>					
<i>Технический отдел</i>					
<i>Контрактная служба</i>					
<i>Цеховое снабжение</i>					

Дата составления: 17.04.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Зенцов В.В.

Ф.И.О.

(дата)

08.05.2018

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ПЭО

(должность)

(подпись)

Абрамова С.М.

Ф.И.О.

(дата)

08.05.2018

Начальник ОПРИК

(должность)

(подпись)

Серова В.И.

(Ф.И.О.)

(дата)

08.05.2018

Инженер по ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Вознесенский Т.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

08.05.2018

Уполномоченное лицо трудового коллектива МУП «Тепловодоканал» по вопросам охраны труда

(должность)

(подпись)

Осипов А.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

08.05.2018

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2340

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Чадуров Жаргал Тумэнович

(Ф.И.О.)

17.04.2018

(дата)